

Honeywell EDA51K Autoenter

-Hovedmeny

1. Innstillinger/Settings

2. Honeywell innstillinger/Settings

3. Scanning

4. Internal scanner

5. Default Profile

6. Data processing settings

7. Suffix (klikk på denne for å få frem en dialogboks)

-Skriv inn følgende kode: \x0D (\xNULLD) og klikk OK

-Wedge as keys skal det stå følgende: 9,10,13



